
Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Firmware-Version: 2.0.246

Datum: 01.02.2021

Gira Projekt Assistent (GPA) Version: 4.5 oder neuer

Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden.

Neue Funktionen

- neuer Funk Rauchwarnmelder (Best.-Nr.: 5236 16) für das Sicherheitssystem Alarm Connect
- ein Feuerschutz wird unabhängig vom Scharfschaltzustand an den Wachschutz gemeldet

Behobene Fehler

- Anbindung Wachschutz:
 - Kundennummer über SIA Protokoll wurde fehlerhaft übermittelt
 - Routineruf CID übermittelte fehlerhaften Ereignisschlüssel