

USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных



USB-интерфейс передачи данных

№ заказа : 2014 00

вставка USB-интерфейса передачи данных

№ заказа : 2024 00

## Руководство по эксплуатации

# 1 Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными электриками.

Опасность удара током. При монтаже и прокладке линий для цепей тока SELV читывать действующие предписания и нормы.

Возможны тяжелые травмы, возгорание или материальный ущерб. Тщательно изучите и соблюдайте инструкцию.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

**і** Дополнительную информацию об этом приборе можно найти в руководстве пользователя на нашей интернет-странице.

## 2 Функция

## Системная информация

Данный прибор является продуктом системы KNX и соответствует директивам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания, полученные в процессе обучения системе KNX.

Функционирование прибора зависит от программного обеспечения. Подробная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем наборе функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе данных продукции производителя. Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию прибора осуществляются с помощью программного обеспечения, сертифицированного KNX. Обновленные версии базы данных продукта и технических описаний всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

#### Использование по назначению

- Подключение ПК к установкам KNX
- Назначение адресов, программирование и диагностика приборов KNX
- Совместимо с продуктами по обеспечению безопасности данных KNX
- Поддержка Long Frame для ETS5
- Прибор для скрытого монтажа: монтаж в монтажной коробке в соответствии с DIN 49073
- Прибор REG: монтаж на рейку согласно DIN EN 60715 в распределительных щитках для малоамперных цепей

#### Свойства

- Подключение с соединительной клеммой
- Гальваническая развязка KNX и USB
- Допускается временная работа в несмонтированном состоянии
- Микропрограммное обеспечение в интерфейсе данных USB можно обновить через банк данных продуктов ETS
- Электропитание подается только через порт USB
- **i** Прибор невозможно обнаружить по шине Bus без подключенного ПК или USB-маршрутизатора.

82400202 12.04.2019 1/4



USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных



# 3 Информация для профессиональных электриков




## ОПАСНО!

Опасность для жизни вследствие удара током.

Необходимо изолировать все токоведущие элементы поблизости.

#### Монтаж и подключение прибора REG



- (1) Подключение KNX
- (2) Paзъем USB
- (3) Ползунок
- **і** Ползунок фиксирует соединительный провод USB и обеспечивает соблюдение необходимой монтажной высоты в распределителе.
- Смонтировать прибор на DIN-рейку соединительными клеммами вниз.
- Подключить провод шины Bus к соединительной клемме (1).


Подключить постоянно соединительный провод USB (опция).

- Разблокировать ползунок (3), потянув вперед за конец скобы. Извлечь ползунок.
- Вставить соединительный провод USB в разъем (2).
- Снова вставить ползунок (3) до щелчка.

82400202 12.04.2019 2 / 4



#### Монтаж и подключение прибора для скрытого монтажа



- (1) Подключение KNX
- (2) Разъем USB
- (4) Монтажная коробка
- (5) Защитная рама (принадлежности)
- (6) Крышка для ТАЕ и USB (принадлежности)

Монтаж в монтажной коробке для скрытого и открытого монтажа

- Подключить провод шины Bus к соединительной клемме (1).
- Смонтировать прибор (4) в монтажной коробке.
- Установить защитную раму (5) на монтажную коробку.
- Смонтировать крышку для ТАЕ и USB (6).

## Запрограммировать физический адрес

Интерфейсы данных USB программируются исключительно на месте с помощью подключенного ПК с физическим адресом, поэтому они не имеют кнопки программирования и светодиода программирования. Физический адрес должен совпадать с линией KNX, к которой он подключен.

- Соединить ПК с прибором.
- Запрограммировать физический адрес.
- Написать на устройстве физический адрес.

# 4 Технические характеристики

## **KNX**

Номинальное напряжение для системы KNX	DC 21 32 B SELV
Среда передачи данных KNX	TP256
Класс защиты	II
Температура окружения	-5 +45 °C
Температура хранения/транспортировки	-25 +70 °C

#### Монтажная ширина

№ заказа 2014 00 36 мм/2 ТЕ № заказа 2024 00 —

82400202 12.04.2019 3 / 4



USB-интерфейс передачи данных, вставка USB-интерфейса передачи данных



## USB

 Разъем USB
 Тип В

 Версия USB
 2.0

 Длина провода
 макс. 5 м

# 5 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через предприятия специализированной торговли. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (предприятие специализированной торговли/электромонтажная фирма/предприятие по торговле электрооборудованием). Они направляют устройства в Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-InstallationsSysteme

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

Postfach 12 20 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de info@gira.de

82400202 12.04.2019 4 / 4